

**Sonderanlage zu Prüfbericht Nr.
0291/17200336/04**



0404A01158 *

Bild 1: Übersichtsaufnahme der Rinne des Objektes Dillinger Hütte nach 29 Jahren Liegezeit; keine Schrumpfspannungen erkennbar



0404A01153 *

Bild 2: Übersichtsaufnahme der Attika des Objektes Karlsberg Brauerei Homburg nach 28 Jahren Liegezeit; nur sehr geringe Schrumpfspannungen erkennbar




0404A01134 *

Bild 3: Übersichtsaufnahme der Attika des Objektes Hallenschwimmbad Wadern nach 30 Jahren Liegezeit; keine Schrumpfspannungen erkennbar



0404A01124 *

Bild 4: Übersichtsaufnahme der Attika des Objektes Bundeswehrbekleidungsamt Primstal nach 27 Jahren Liegezeit; keine Schrumpfspannungen erkennbar



0404A01162 *

Bild 5: Übersichtsaufnahme der Attika des Objektes Berufsbildungszentrum Wadern nach 30 Jahren Liegezeit; keine Schrumpfspannungen erkennbar